CarOnSale

Volkswagen Polo Goal

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



08/2006	110.177km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Goal [DE - LimS5 1.4 EU4, Goal, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ7Y013954	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.177km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.631km	LETZTER SERVICE AM 08/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2006	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	215 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Unfallschaden hinten laut Einlieferer;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Lenkrad (Leder)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Lautsprecher (4)

Sonderausstattung

- Klimaautomatik
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WVWZZZ9NZ7Y013954


CarOnSale


CarOnSale



















Aug.25
Nächste HU fällig im
SEP.07
Laufratsamt Esslingen
Kraftfahrzeugzulassungsbehörde


11.08.2006
0603
AAX000211
M1
AB
WVWZZZ9NZ7Y013954
0
VOLKSWAGEN, VW
9N
ABSBKYX01
FA4FA4010071N1LOGG
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
70/220/EWG*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
0001
0462
1390
55/5000
168
3916 - 4012
1650
1452 - 1482
1133 - 1313
50
182
1620
870
800
77
3750
69
1000
560
5
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
WEISS -
e1*2001/116*0174*17
25.04.2006
K
DP535761
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+40 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1200 BIS 88
STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2620KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM Z
UR EMISSIONSKLASSE: 11.08.2006*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)