
CarOnSale

Skoda Octavia Elegance 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2015	177.263km	179 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Elegance 4x4 [DE - Kb5 1.8 TSI EU6, Elegance 4x4 Green tec, 2014 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBLD7NE4F0175553	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.263km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.574km	LETZTER SERVICE AM 07/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, EPC leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TSI
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung
- Bremsenergierückgewinnung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Abbiegelicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer hinten
- Start/Stop-Anlage
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Maxi-DOT Display
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Mittelkonsole
- Multifunktionsanzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türen mit Warnleuchte
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Gurtstraffer
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket Plus
- Ausstattungs-Paket: Licht & Design
- Business-Paket Traveller
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
- Sportsitze
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Halterung Multimedia-Geräte
- Laderaumboden variabel
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Leuchtweitenregelung
- Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Reserverad als Notrad
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Radioempfang digital (DAB)
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Audio-Navigationssystem Columbus
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



































ŠKODA
EG - Übereinstimmungsbescheinigung








GA060943

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)