CarOnSale

BMW 116 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2014	274.161km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 d [DE - LimS5 116d EU5, 2011 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA1C71000VX70136	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 274.161km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.525km	LETZTER SERVICE AM 01/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft Reifen drucklos

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	290 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V Turbodiesel
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Rußpartikelfilter
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Fernentriegelung Heckklappe
- Karosserie: 5-türig
- Nichtraucher-Paket
- Schaltpunktanzeige
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lenkrad (Leder)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Sperrdifferential
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Sperrdifferential
- Wegfahrsperre
- Getriebe 6-Gang
- Blinkleuchten Weiß
- Dynamische Bremsleuchte
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Klimaanlage
- Reifenpannen-Anzeige
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Advantage-Paket Plus
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Fußmatten Velours
- Multifunktion für Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Lenkrad (Leder)
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale


CarOnSale


BMW
TwinPower Turbo

MODE


AUDIO
MENU
TEL
BACK
OPTION











LIM



Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
Dezember 2027
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Dezember 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
(9) Es betreute Sie Herr Lechner
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)
Messwerte:
Bremsentest (Werte in daN)
links
rechts
Gesamt
Referenzwert
Betriebsbremse 1. Achse
315
312
627
346
Betriebsbremse 2. Achse
191
187
378
251

15.08.2014
WBA1C71000VX70136
BMW
KOMBILIMOUSINE
715/2007*195/2013
DIESEL
15.10.2013
BETRIEB*WW,AHK LT,EGTG*STUFE PM 5 AB T/G ERSTZUL. *DAT
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.08.2014*


NOV 23
DEZ 25
Landratsamt
Donau-Ries
86609 Donauwörth
Außerbetriebsetzung am 26.10.2

15.08.2014
18.05.2018
Landratsamt
Zulassungsbehörde
EF763878
WBA1C71000VX70136

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)