CarOnSale

Audi A6 Allroad quattro

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2023	123.431km	344 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Allroad quattro [DE - Kb5 55 3.0 TDI EU6d, 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF2XPN086132	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.431km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 344 PS (253 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.875km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 196g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kerben, Kratzer	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Original Fahrzeug Farbe: MANHATTANGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Wagenheber
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Dachreling schwarz
- Heckklappenöffnung automatisch
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Progressivlenkung
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 253 kW (Motor 3,0 Ltr. - 253 kW V6 24V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schienensystem im Gepäckraum
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Audi Drive Select

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audi Smartphone Interface
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: 73 Ltr.
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sound-System Bang & Olufsen
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstiegsleuchten (Türbereich)
- Business-Paket
- Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder oben und unten
- Interieur-Paket allroad
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Optik-Paket schwarz
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Leder Kombination
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Assistenz-Paket Tour
- Außenspiegel schwarz
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder unten
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Stoßfänger Ausführung: allroad (Kontrast-Lackierung)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Rückfahrkamera
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























AUDI AG
e1*2007/46*1801
WAUZZZF2XPN086132
2695 kg
5195 kg
1: 1325 kg
2: 1450 kg
Typ F2
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
062023
DMKD
03 8085
0,20

CarOnSale


Hinten
22.6
AUTO AUTO

Hinten
22.6

22.6
22.6

AUTO

allroad








AUDI AG
WAUZZZF2XPN086132
2695 kg
5195 kg
1325 kg
1450 kg
Auto-Union-Str. 1
Germany
0,20

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)