CarOnSale

Mazda 3 Homura

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	54.384km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3 Homura [AT - LimS5 2.0 SKYACTIV-G M-Hybrid 150 EU6d, Homura, 2022 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN JM4BP6HGA01313502	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.384km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 54.380km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (WLTP) 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Kratzer und Jerben an den Felgen vorhanden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	50 µm	Beifahrertür	50 µm
Kotflügel vorne links	40 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	45 µm ⚠
Türe hinten links	60 µm	Türe hinten rechts	45 µm ⚠
Seitenteil hinten links	50 µm	Seitenteil hinten rechts	45 µm ⚠
Motorhaube	40 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	40 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Dachhimmel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenbeleuchtung LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Länder-AV Österreich
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 110 kW ACT (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW)
- Multi-Commander
- Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED CRYSTAL M
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenantenne
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachspoiler
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Heckscheibe abgedunkelt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: Radioanlage
- Farbdisplay (8,8 Zoll)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Head-up-Display
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- USB-Schnittstelle
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Servolenkung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























mazda
PAINT: 46V (BGKP)
Mazda Motor Logistics Europe N.V.
e13*2007/46*2249
-JM4BP6HGA01313502-
1907 Kg
3207 Kg
1- 1035 Kg
2- 947 Kg
MAZDA LOGISTICS/BLAASVELDSTR162 B-2830 WILLEBROEK



MAZDA
Wir haben für Sie am
bei Kilometerstand
Ölmarke und Viskosität:
gewechselt
kontrolliert
Motoröl
Ölfilter
Zündkerzen
Luftfilter
Innenraumfilter
Kraftstofffilter
Kühlmittel bis
Bremsflüssigkeit
Nächste Wartung am
bei km







Certificate of Conformity




Abgemeldet am:




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)