CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2017	224.562km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan 4Motion Trendline [DE - Bs4 2.0 TDI 4Motion EU6, Multivan Trendline, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZHH105135	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 224.562km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 201.119km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	270 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	720 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	290 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	130 µm ⚠	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Lenkgetriebe undicht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kopfstützen hinten fehlen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Campingtisch
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: ACAPULCOBLAU
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Raucher-Paket
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Lenkrad (Leder)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Drehsitz links
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion programmierbar
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, drehbar
- Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WV2ZZZ7HZHH105135

CarOnSale


CarOnSale














RES/+
SET/-


R 1 3 5
2 4 6


LO
AUTO
REAR
SYNC
REST
A/C


RADIO
MEDIA
PHONE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!







4MOTION


ON/OFF
MODE
50 MIN
TIMER
SET









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Anderer Schaden): Kopfstützen hinten fehlen



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)