CarOnSale

Mitsubishi Colt 1.3 Invite

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2005	184.591km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Colt 1.3 Invite [DE - LimS3 1.3 EU4, Invite, 2006 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN XMCMNZ34A6F019178	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.591km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Kerben und Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Andere: Motor dreht, springt aber nicht an!;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motor dreht, springt aber nicht an daher keine Technische Prüfung möglich!Zentralverriegelung ohne Funktion!Heckklappendämpfer defekt.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Leuchtweitenregelung
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe innen Sport-Optik
- Vorbereitung Navigationssystem
- Original Fahrzeug Farbe: HAAG-SILBER (M)
- 6 Lautsprecher
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Bordcomputer
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW KAT
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Laderaumabdeckung
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in the Netherlands
MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V.
XMCMNZ34A6F019178


CarOnSale








31.10.2005 9758 00700A 3
01 0200
XMCMNZ34A6F019178 4
-
Z30
-
-
MITSUBISHI COLT
MITSUBISHI (NL)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
-
EURO 4
Benzin
0001 0462 1332
ZU 18-20:L.BIS 3820*ZU F.1/F.2:1495 U.ZU 7.1-8.3:H.785 B.AN
-BETR.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*
2 1 70/6000
3810 1695
1520 1030-1030
143 1435 1435
745 720
745 720
083 074
750 500 5
205/45R16 83T
205/45R16 83T
Grau 7
e1*2001/116*0271*
25.05.2005 K VM899583



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Dach (Riss/Bruch)



- Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)