CarOnSale

Audi A4 Allroad quattro

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2015	194.963km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Allroad quattro [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, (Facelift) 2011 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K2FA040880	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.963km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.739km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2015	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Reifen porös	⚠ 4 mm Kerben, Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	215 µm ⚠	Beifahrertür	255 µm ⚠
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	245 µm ⚠
Türe hinten links	330 µm ⚠	Türe hinten rechts	265 µm ⚠
Seitenteil hinten links	480 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	270 µm ⚠
Motorhaube	255 µm ⚠	Heckklappe	300 µm ⚠
Dach	235 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tundra
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audi music interface
- CD-Wechsler und DVD-Player
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Licht- und Regensensor
- Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Ausstattungs-Paket: Alu-Optik/-Elemente
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Seitenairbag hinten
- Sportsitze vorn
- Dachreling verchromt
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Licht-Paket
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZ8K2FA040880
2240kg
1175kg
1130kg
1210kg

CarOnSale



CarOnSale




SD1
SIM
SD2
drive select
A/C
HI
HI
OFF
AUTO
AUTO

Tour
Info
Stockholm
London
Paris
Rom
Madrid
Athina
Zielführung
Einstellungen
10:15





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Reifen porös)



- Rad (Kerben, Reifen porös)



- Rad (Kerben)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)