CarOnSale

Mercedes-Benz ML 350 BlueEfficiency 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2015	160.780km	306 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ML 350 BlueEfficiency 4Matic [DE - SUV5 ML 350 EU5, Blue Efficiency 4Matic, 2011 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1660571A523415	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.780km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 3.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 148.962km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 201g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	85 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	315 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Motor Lüfter läuft durchgehend ;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Getränkehalter hinten
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- PRE-SAFE-System
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Karosserie: 5-türig
- Motor 3,5 Ltr. - 225 kW V6 CGI KAT
- Radstand 2915 mm
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachreling Chromoptik
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Parameterlenkung
- Ausstattung BlueEfficiency
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent

Sonderausstattung

- Chromfinnen Motorhaube
- Kraftstofftank: vergrößert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Spiegel-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Sprachbediensystem Linguatronic
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Rückfahrkamera
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















2.5°C
11:43






DAIMLER AG
WDC1660571A523415
2900 kg
6500 kg
1400 kg
1600 kg
Mercedes-Benz
Made in USA




CarOnSale







23.01.15 1313 CRQ002540
M1G AC
WDC1660571A523415 3
Mercedes-Benz
166
A256M1
NZAAB531
ML 350 4MATIC
Daimler (D)
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*195/2013J
EURO5;LPI/CI;M,N1 I
Benzin
0001 35J0 3498
F.I/F.2:3000 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:1700 b.Anh.Betr.*ww.AHK lt.EGTGREr ist bei werkseitig montiert.AHK u.ESP m .spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h g em.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.5tVO ausgestattet*
2 02 225 /6500 235
4845 1951
1850 2130
140
205 2900 2900
1400 1600
1400 1600
78 3750 71
3500 750 5
255/40 R21 105Y XL
265/40 R21 105Y XL
03.04.14 EL037569



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)