
CarOnSale

Mazda CX-5 Exclusive-Line 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	108.177km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5 Exclusive-Line 2WD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D 150 EU6, Exclusive-Line 2WD, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKF6W1600669792	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.177km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer hinten außen
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchte vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2700 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED CRYSTAL

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- TFT-Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Sonderlackierung Magma-Rot Metallic
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















mazda
PAINT:46V (KB8M)
MAZDA MOTOR CORPORATION
e13*2007/46*1803
-JMZKF6W1600669792-
2110Kg
4110Kg
1- 1140Kg
2- 1070Kg

CarOnSale






Navigation
12:50
Oslo
Helsinki
Riga
Kopenhagen
Dublin
Berlin
Minsk
Brussel
Paris
Kiew
Frankfurt
Kyjiw




Bitte prüfen Sie die Umgebung auf Sicherheit





MAZDA CX-5


02.03.2018
7118
AHE00004 9
M1
AC
JMZKF6W1600669792
3
MAZDA
KF
6W1
60W0
MAZDA CX-5
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/646W
EURO6.W.P.I/CI. M. N1 I
Diesel
0002
36W0
2191
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*Datum zur Emissionsklasse: 02.03
2018*
2
1
110/4500
204
4550
1840
1675-1680
1669-1669
84
132
2110
2110
1140
1070
1140
1070
75
3375
66
2000
750
5
225/65R17 102V
225/65R17 102V
Rol /
3 /
e13*2007/46*1803*02
12.05.2017
K
XC568649




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)