CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Chevrolet Matiz

EZ 02/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 84.263km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12*
Fahrzeug aufgenommen am: 18.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Matiz		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** KL1KF484J8C435285	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 84.263km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 52 PS (38 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 796 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 81.515km	**Letzter Service am** 07/2024
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 02/2008	**Farbe** Silber	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 127g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	380
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	160	Heckklappe	110
Dach	80		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Motor 0,8 Ltr. - 38 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Trommelbremse hinten
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























E
F
FUEL
km/h
20
40
60
80
100
120
140
160
180
84253











GM DAEWOO Auto & Technology Company
Body
Color
920
2 - 690 KG


CarOnSale


CarOnSale




WARTUNGSNACHWEIS
1. WARTUNG
2. WARTUNG
(60.000 km / 2 Jahre)
3. WARTUNG
(90.000 km / 3 Jahre)
4. WARTUNG
(120.000 km / 4 Jahre)
Datum
03.08.22
30.07.24
km
76261
87575
Ölviskosität 0W-40
Arbeitsauftrag-Nr. 166589
Händler-Nr.
Unterschrift eines Vertreters der Vertragswerkstatt
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächste Wartung:
08/23
91000
07/25
96575



WARTUNGSNACHWEIS


9. WARTUNG (135.000 km / 9 Jahre)	10. WARTUNG (150.000 km / 10 Jahre)	11. WARTUNG (165.000 km / 11 Jahre)	12. WARTUNG (180.000 km / 12 Jahre)
Datum 30.01.17	Datum 9.1.19	Datum 11.08.20	Datum 16.08.21
km 59745	km 64609	km 70337	km 73385
Ölviskosität 5W-30	Ölviskosität 0W-40	Ölviskosität 0W-40	Ölviskosität 0W-40
Arbeitsauftragsnr. 157363	Arbeitsauftragsnr. 157363	Arbeitsauftragsnr. 157363	Arbeitsauftragsnr. 159506
Händler-Nr 1721	Händler-Nr 1721	Händler-Nr 1721	Händler-Nr
Nächste Wartung: 79.600	Nächste Wartung: 85088	Nächste Wartung: 90121	Nächste Wartung:




WARTUNGSNACHWEIS

5. WARTUNG (75.000 km / 5 Jahre)	6. WARTUNG (90.000 km / 6 Jahre)	7. WARTUNG (105.000 km / 7 Jahre)	8. WARTUNG (120.000 km / 8 Jahre)
Datum 21.11.2013	Datum 13.1.2014	Datum 13.01.2015	Datum 25.01.2016
km 49839	km 52.489	km 54.936	km 57062
Ölviskosität 5W-30	Ölviskosität 5W-30	Ölviskosität 5W-30	Ölviskosität 5W-30
Arbeitsauftragsnr. 75962	Arbeitsauftragsnr. 84975	Arbeitsauftragsnr. 96032	Arbeitsauftragsnr. 106939
Händler-Nr 1721	Händler-Nr 1721	Händler-Nr 1721	Händler-Nr 1721
Nächste Wartung: 64839	Nächste Wartung: 67.489	Nächste Wartung: 69.936	Nächste Wartung: 73062





12.02.08	8260	AAF000059	2	01	38 /6000 145
M1	AB		3495		1495
KL1KF484J8C435285	6		1500-1615		850-930
Chevrolet			–	–	–
KLAK			127	1250	1250
KH1			680	690	–
111			680	690	–
–			79	4500	71
Chevrolet Matiz			–	–	5 –
GM DAEWOO (ROK)			145/70R13 71T		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			145/70R13 71T		
Schrägheclimousine			–		
83RII-05					7/-
EURO 4			e4*2001/116*0092*04		
Benzin			06.07.07	K	DM031692
0001	0462	796			



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
D

[redacted]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)


Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)


Motorhaube (Verformung)


Türe hinten rechts (Lackschaden)


Stoßstange hinten (Lackschaden)


Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)