CarOnSale

Seat Alhambra I-Tech

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2015	253.205km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Alhambra I-Tech [DE - Van5 2.0 TDI EU5, i-Tech S&S, 2014 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN VSSZZZ7NZFV510167	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 253.205km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 243.857km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben, Riss/Bruch

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Komfortsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Dachreling silber
- SEAT Media-System 2.2
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Technologie-Paket 2
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Original Fahrzeug Farbe: COSA YELLOW/RAPSGELB
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Doppelklimaanlage (Climatronic)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Brushed Black
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stoßfänger lackiert
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Lenkrad mit Multifunktion

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Winter-Paket 2
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontscheibe heizbar
- Metallic-Lackierung
- Sport-Paket
- Auto-Hold-Funktion
- Sport-Komfortsitze vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Winter-Paket 1
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Sport-Fahrwerk
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VSSZZZ7NZFV510167

CarOnSale





SET
OFF
SPEED
CANCEL
ON
RESUME
















Sonstige Anmerkungen des SEAT-Händlers
Anmerkungen
MARTON
SEAT



Anmerkungen
243 857
MARTON




EU - Certificate of Conformity
SEAT






21.01.2015 7593 AHP000144
VSSZZZ7NZFV510167
SEAT
7N
CFGCX0AF
FD6PD62R0297MJ7VR2SE
ALHAMBRA
SEAT (E)
FZ.E.PERS.BEF.B. 6 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*195/2013J
EURO5;J;P1/C1; M, N1 I
DIESEL
0002 35J0 01968
205/60 R16 96H
205/60 R16 96H
e1*2007/46*0402*08
25.04.2014 K EK297421
F.1/F.2:+75 U. 7.2/8.2:+100 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:2400
BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:480
5KG*BIS 8% STEIG.:5005*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK:
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM
/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG
ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM5,AB 21.01.2015*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.01.2015*


Feb 26
ZBI 2242


KC106708

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)