CarOnSale

Volkswagen Tiguan Allspace Life 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



08/2022	177.554km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Allspace Life 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, 4Motion Life, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZNM117589	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.554km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung Life
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel silber lackiert
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, entnehmbar (Taschenlampe)
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Horizont Black
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2789 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Basis
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM GREY

Sonderausstattung

- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Winter-Paket
- Antennen-Diversity
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









RainSport 5
UNIROYAL


UNIROYAL


RainSport 5
UNIROYAL












200










VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0450
WVGZZZ5NZNM117589
2380 kg
4880 kg
1- 1200 kg
2- 1230 kg
Typ 5N


CarOnSale


CarOnSale




22s
AUTO
SYNC
A/C
22s
MENU
OFF




RES
SET


OK
VIEW


AUTO




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Kiew
Kyiv
Tripoli
Berlin
22s






22s








VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

23.08.2022 0003 CLE02578 3
MIG AC
WVGZZZ5NZNM117585 8
VOLKSWAGEN, VW
5N
ACDTUACI
AD7AD7GC0101SN5NVB240I1A5A0HIGIS
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/228*2018/1812AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI;*M, N1 I
Diesel
23.08.2022*

KH476R22
GC631252

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)