CarOnSale

Jeep Compass

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	56.527km	140 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Compass	KATEGORIE Geländewagen
FIN 3C4NJDCY8KT589736	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 56.527km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.580km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Funktions-Paket 1
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 2636 mm
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Alarmanlage
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Scheibenwischer beheizbar
- Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Active Drive (Allrad)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fußmatten
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
- Klimaanlage 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW M-Jet KAT
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Lenkrad mit Multifunktion
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Multimedia-System UConnect Smartouch (Touchscreen 7")
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Traction-Control-System (Selec-Terrain)
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Lenkrad heizbar

Sonderausstattung

- 3-Schicht-Lackierung
- Sicht-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Raucher-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























FCA US LLC
e11*2007/46*4037
3C4NJDCY8KT589736
02188 KG
03688 KG
1-01179 KG
2-01099 KG



CarOnSale


CarOnSale



Jeep







WARTUNGSNACHWEISE


FCA


22.07.2019 1726 ABT000143
M1G AE
3C4NJDCYBKT589736 3
JEEP
MX
JHVFV
K5LE1A
Compass
FCA (USA)
Geländefz.Pers.bef.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347BG
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36BG 1956
WW. AHK LT. EGTG*
2 2 103/4000 196
4394-4394 1819-1819
1638-1644 1735-1838
75
197 2188 1838
1179 1099
1179 1099
79 3000 71
1500 450 5
215/65R16 98H
215/65R16 98H
Weiß 0
e11*2007/46*4037*06
28.08.2018 FC083340


DEKRA
Berlin Bundeshauptstadt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)