CarOnSale

Nissan NV200 Evalia Tekna

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	389.453km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG NV200 Evalia Tekna [AT - Kb5 1.5 dCi EU6, Evalia Tekna (Euro 6), 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VSKTBAM20U0152413	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 389.453km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 357.539km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten; Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player mit Bluetooth
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn mit Impulsgeber links
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe verglast
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE
- Radstand 2725 mm
- Regensensor
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- USB-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- intelligent key

Sonderausstattung

- Audio-DVD-Navigationssystem Nissan connect mit Farbdisplay
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückfahrkamera
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Schiebefenster
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Schiebefenster
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2 Einzelsitze zusätzlich
- USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























NISSAN
e11*2007/46*0016
VSKTBAM20U0152413
2080 Kg
3180 Kg
1– 1010 Kg
2– 1120 Kg
COLOUR.TRIM
FARBE.POLST
QAB K 716
TTKALKEM20TQPCLSTR



CarOnSale


CarOnSale









NISSAN
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


10
30
25
3
9
29
26
4
8
28
27
7
6
5


Abgemeldet am:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)