CarOnSale

Hyundai i30 YES!

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	92.422km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30 YES! [DE - LimS5 1.4 T-GDI EU6d-T, YES! (OPF), 2019 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN TMAH3513ALJ125518	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.422km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.353 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.586km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	205 µm ⚠
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz glänzend
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Funktions-Paket
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW TGDI KAT
- Motorhaubenisolierung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger vorn mit Projektor-Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zündschloss beleuchtet
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Einparkhilfe hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder)
- Projektor-Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















10:03

HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
MODEL
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
PAE TRY
1820 kg
3230 kg
1- 1050 kg
2- 950 kg

CarOnSale


CarOnSale

10:03
MAP
NAV
Menü

Umgebung zu Ihrer Sicherheit überprüfen.


PASSENGER AIRBAG
AUTO A/C
22.0°C
SYNC
22.0°C
AUTO
OFF






MODE
RES+
SET–
OK











60.000-km-Wartung
75.000-km-Wartung
90.000-km-Wartung
HYUNDAI
1165
Autohaus Rudolf Sazma e.K.
52249 Eschweiler-Wi'ler
Telefon 02403-99900
Nächster Service:
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell



30.000-km-Wartung
HYUNDAI
1165
Autohaus Rudolf Sazma e.K.
52249 Eschweiler-Wi'ler
Nächster Service:
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell


i30 Turbo-GDI
THALLER GARANTIE


HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o
FT932042
2872067


COMPLETE VEHICLES
EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)




- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)