CarOnSale

Mercedes-Benz Vito Tourer

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	118.319km	163 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vito Tourer	KATEGORIE Van
FIN WDF44770313176919	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.319km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.995km	LETZTER SERVICE AM 09/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**160 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Chrom-Paket
- Deckenleuchte im Laderaum
- Design- und Ausstattungslinie Select
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Generator 150 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Haltegriff Beifahrerseite
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innen- und Umfeldbeleuchtung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfort-Fahrwerk
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- PTC Heater
- Radstand 3200 mm
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Select
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Tagfahrlicht
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay)
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Lenkrad (Leder)
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Metallic-Lackierung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Vlies-Batterie 95 Ah

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















838.0
118319







DAIMLER AG
e1*2007/46*0457
WDF44770313176919
3050 kg
5050 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg

CarOnSale







HU
TÜV NORD
Die Zulassungsbescheinigung Teil I
ist bei Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeugs vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 18.10.2021
außer Betrieb gesetzt.
ZBI 1825


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)