CarOnSale

Ford Galaxy Titanium

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2019	102.297km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Galaxy Titanium [AT - Van5 2.0 EcoBlue EU6d-T, Titanium Start/Stopp, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WF0KXXWPCKJB62703	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.297km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.216km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Geräuschkompensation
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Befestigungspunkte für Trenngitter hinter 1.Sitzreihe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Frontscheibe heizbar
- Fußmatten Premium
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: Iridium-Schwarz Metallic
- Parkbremse elektrisch
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- Sitze vorn verstellbar (4-fach)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 12 Lautsprecher
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS)
- 9 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Bordcomputer
- Business-Paket 4
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Frontkamera mit Split View
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Leuchtweitenregelung
- Navigationsmodul Sony (zusätzlich zum Audiosystem)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Premium-Sound-Paket
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Subwoofer
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale






















Abgemeldet am



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)