CarOnSale

Volkswagen Touran 2.0 TDI Trendline BMT/Start-Stopp

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2020	316.691km	116 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran 2.0 TDI Trendline BMT/Start-Stopp	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZLW037877	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 316.691km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 303.581km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Sonstige	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP

Winterreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Anderer Schaden	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Andere: Fahrzeug mit Motorschaden-Motor fest;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Prüfung nicht möglich;
Lenkung	• Prüfung nicht möglich;
Batterie	• Tiefenentladen“;
Klimaanlage	• Prüfung nicht möglich;
Differential	• Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug mit Motorschaden-Motor ist fest; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Prüfung nicht möglich;
Kupplung	• Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	• Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm)
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cortina Silver
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert
- Leseleuchten vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel lackiert
- Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm)
- Doppeltonhorn
- Fensterzierleisten schwarz
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Nebelschlussleuchte
- Reifen 205/60 R16 ..V
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Zentralverriegelung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Antennen-Diversity
- Außentemperaturanzeige
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen vorn höhen-/längsverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wartung: Longlife-Service
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Multifunktionsanzeige Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Knieairbag Fahrerseite
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Aktive Frontklappe
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Generator 180 A
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimazone: Standard-Klimazonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI KAT (DFGC)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder)
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: CD-Player
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Start/Stop-Anlage
- Rußpartikelfilter
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kältemittel R 1234 YF
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Dachreling
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Volkswagen Media Control
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Anzeige für Waschwasserstand
- Batterie 68 Ah
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimazone: Nicht Heissland
- Lautsprecher (8)
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Volkswagen Media Control
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WVGZZZ1TZLW037877

CarOnSale

CarOnSale





AUTO
MENU










05.05.20 0603 00000000-
M1 PC
WVGZZZ1TZLW037877 0
VOLKSWAGEN, VW
TJ
DFGCAC
FD7FD7GC0044BFT50VR21CA0
TOURAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6 WLTP DG PT/GT, M, N1
Diesel
0002 3CDG 1968
Mietwagen
EG-TG/TSN BASISFZ.E1*2001/116*0211*54/CJL00048*FZ AUSG
ER.M.TAXISPEZ.EIN-UND UMBAUTEN GEM.BOKRAFT*F.1/F.2:*15
U.7.2/8.2:+25 8.ANHANGEBETRIEB*D.1:1800 BIS 8% STEIG.
*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3725KG*BIS 8% ST
EIG.:4025* Einzelgenehmigung gem. §13 EG-FGV erteilt a
m 05.05.2020 durch LRA Wunsiedel i.F. - Nr. der Genehm.
igung DE-WUN-Kreis-2020-47**
1692-1692
2210
1090
66
205/60R16 96V
205/60R16 96V
FP557788

NOV 25
Landratsamt Wunsiedel
i. Fichtelgebirge
ZBI

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)