CarOnSale

Skoda Octavia Drive

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2009	311.199km	101 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Drive [AT - Kb5 1.9 TDI, Drive, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJS41U5A8840804	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 311.199km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.896 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zeituhr (digital)
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,9 Ltr. - 74 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt
- Scheibenbremse hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Shadow
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radiovorbereitung
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Einparkhilfe hinten
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenschutzleisten
- Mittelarmlehne vorn
- Schlechtwege-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
TMBJS41U5A8840804






carOnSale











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Verformung)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschleiß)