CarOnSale

Mitsubishi L200

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	109.640km	178 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG L200	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN MMCCNKB40FD006202	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.640km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 178 PS (131 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.477 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 93.540km	LETZTER SERVICE AM 02/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 281g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**65 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**70 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**60 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**70 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Chromoptik
- Kotflügelverbreiterung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multifunktionsanzeige
- Regen-/Lichtsensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Stoßfänger lackiert
- Trittstufe Stoßfänger hinten
- Unterfahrschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM GREY
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- Kühlergrill mit Chromrand
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schmutzfänger hinten
- Servolenkung
- Traction-Control-System
- Türgriffe außen verchromt
- Verglasung getönt
- Fahrerhaus: Clubkabine
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel anklappbar
- Dachantenne
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,5 Ltr. - 131 kW DI-D KAT
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Schmutzfänger vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Türgriffe innen Silber-Optik
- Wegfahrsperre
- Seitenairbag vorn

Sonderausstattung

- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MITSUBISHI MOTORS
(THAILAND) CO., LTD.







WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
7. Wartung
9. Wartung
10. Wartung
11. Wartung
12. Wartung
Service Garage Stamp


WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
1. Wartung
2. Wartung
3. Wartung
4. Wartung
5. Wartung
6. Wartung
Stempel und Unterschrift des Servicepartners




Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
12.2027
Besonders
Ingenieurbüro Pelz GmbH


MITSUBISHI
KA0T
Mitsubishi L200
Lastkraftwagen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)