CarOnSale

Audi A4 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



08/2001	116.555km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Limousine	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8E42A053375	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.555km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 37.409km	LETZTER SERVICE AM 09/2008	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2001	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	220 µm
Kotflügel vorne links	180 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm
Türe hinten links	220 µm	Türe hinten rechts	220 µm
Seitenteil hinten links	205 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm
Motorhaube	195 µm	Heckklappe	185 µm
Dach	205 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Beckengurt hinten mitte (aufrollbar)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Servolenkung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber Metallic
- 4-Zylinder-Motor (Varianten)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsscheiben hinten (245 mm x 10 mm)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Normalsitze vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Phönix
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm)
- Generator 120 A
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW 20V KAT (ALT)
- Seitenairbag vorn
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem chorus (Radio/Cassette)
- Mittelarmlehne vorn
- Reserverad in Fahrbereifung
- Winterreifen/M+S
- Batterie 61 Ah
- Reifen 195/65 R15 ..H (M+S)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten (APS)
- Reifen 205/65 R15 ..V
- Winterreifen/M+S

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale


CarOnSale


AUTO
LO
ECON
AUTO
LO








ewährleistungsnachweis
8E2 0B4
A4 Limousine 2.0
Audi AG
Fahrzeug-
Übergabeinspektion
D-85045 Ingolstadt
Hinweis zur

SERVICE-NACHWEIS
17.09.2008
37409
Reparaturempfehlung
Nächster "Service"

SERVICE-NACHWEIS
18.10.06
25956
Mobilitätsgarantie
Reparaturempfehlung
Nächster "Service"


SERVICE-NACHWEIS
04.05.05
33948
Reparaturempfehlung
Nächster "Service"

SERVICE-NACHWEIS
Mobilitätsgarantie
Reparaturempfehlung
Nächster "Service"
09.05
33382

SERVICE-NACHWEIS
Reparaturempfehlung
Nächster "Service"


SERVICE-NACHWEIS
Auf den folgenden Nachweisfeldern bestätigt Ihnen der Audi-Partner durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen, welche Arbeiten im Rahmen des Service durchgeführt wurden. Das gibt Ihnen einen eindeutigen Überblick und vermeidet Missverständnisse.
km-Stand 8740
Reparaturempfehlung
Nächster " Service "
Datum: 30.10.03
km-Stand: 23740


SERVICE-NACHWEIS
Übergabe-Service
Audi AG
Fahrzeug-Übergabeinspektion
D-85045 Ingolstadt
Stempel des Audi-Partners
03. Aug. 2001
LongLife Service Inspektions Service
Nächster Service
Nach Anzeige " Service " im Kombiinstrument




02.08.2001
WAUZZZ8E42A053375
AUDI A4 WW.AUDI S4
AUDI
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
BENZIN
195/65R15 91V
GRAU
20.03.2001
FA052008


DEKRA
Nächste HU
Nov 2022
DEKRA
Nächste HU
Nov 2024
DEKRA
Nächste HU
Nov 2026
4119e5d
BYH78061
Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,