CarOnSale

BMW xDrive 20 d xLine

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



01/2020	69.259km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d xLine [DE - SUV5 xDrive20d EU6d-T, xLine, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAUZ35070N023745	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 69.259km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 53.707km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	320 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	380 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2864 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: Remote Services
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- X-Line
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling Aluminium satiniert
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sportsitze vorn
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Servolenkung


Sonderausstattung

- BMW Display-Key
- Business-Paket
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innovations-Paket
- Lenkrad heizbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitzheizung vorn
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Sicherheitssystem Active Protection
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- BMW Live Cockpit Plus
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff
- Instrumententafel Sensatec
- Parkassistent-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- CD-Laufwerk
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Standheizung
- Tagfahrlicht LED
- Bedienelemente galvanisiert
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel heizbar
- Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Rückfahrkamera
- Adaptives Kurvenlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAUZ35070N023745
2420 kg
4820 kg
1- 1155 kg
2- 1395 kg

CarOnSale











Servicebedarf
Service Historie
OK Motoröl
OK Fahrzeug-Check
OK Bremsflüssigkeit


Service Historie


Service Historie


IM FALL DES FALLES
IMMER FÜR SIE DA.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): Fehlende Abdeckung



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): Fehlende Abdeckung



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): Fehlende Abdeckung



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): Fehlende Abdeckung



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)