CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2013	228.188km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 CDI	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122021A780119	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 228.188km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 227.892km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Inspektion - Serviceheft lag zur Bewertung nicht vor, Lackzustand - Matt, polieren, Innenraum - Innenraumreinigung, Normale Gebrauchsspuren, Fahrwerk - Querlenkerbuchsen v.l. ers., Fahrwerk - Querlenkerbuchsen v.r. ers.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Siehe zusatzinformationen;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reiserechner
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Ambiente-Beleuchtung
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Modellpflege
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Niveauregulierung

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Skisack
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Rückfahrkamera
- Sport-Fahrwerk
- Fußmatten Velours
- Multikontursitze vorn
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Getränkehalter vorn
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fondsicherheits-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Mercedes-Benz
DAIMLER AG



CarOnSale









zurück


















STOP


12:16
Hamburg
TMC
Berlin




08.07.13
1313
BHK006255
M1
AC
WDD2122021A780119
7
Mercedes-Benz
212 K
J2S2MO
NZCCB502
E 220 CDI
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Kombilimousine
715/2007*630/2012
EURO5;JiPI/CI;M, N1 I
D1858
0002
35J0
2143
2
01
125 74200
216
5010
1873
1511
1845
84
142
2440
2440
1090
1350
1090
1350
77
3150
72
2100
750
5
M
245/40 R18 97Y XL
245/40 R18 97Y XL
SCHWARZ
9/
e1*2007/46*0200*15
09.11.12
K
ED26921



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)