CarOnSale

Mini Countryman One D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2021	100.170km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Countryman One D [DE - SUV5 One D EU6d, One D, (Facelift) 2020 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMW21BT0303N11226	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.170km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 78.669km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Verkäufer: Querlenker links defekt ;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Connected Media
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Satellite Grey
- Dachreling
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 85 kW 12V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelschlussleuchte
- NOx-Speicherkatalysator (Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sonderlackierung Moonwalk Grey Metallic
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Wagenheber
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Remote Services
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: MOONWALK GREY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel-Paket
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Frontscheibe heizbar
- Ausstattungs-Paket: Salt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Rückfahrkamera
- Licht-Paket
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sicht-Paket
- Ablage-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















0
100170 km
5.6 l/100 km








BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1682
WMW21BT0303N11226
2015 kg
3515 kg
1- 1050 kg
2- 1025 kg
BMW AG, DE-80788 München

MINI




SERVICE HISTORIE
OK Datum: 10.01.2024 Service: 35252 MINI
Kilometer: 47.944 km
OK Datum: 16.08.2024 Service: 35232 MINI
Kilometer: 50.304 km
OK Datum: 20.08.2024 Service: 35232 MINI
Kilometer: 50.304 km
OK Datum: 17.07.2025 Service: 00000 MINI
Kilometer:
MODE



Countryman One D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Kombilimousine
EURO6;WLTP;AP;P17C1; M, N1 1
Diesel
36AP
zur Emissionsklasse: 12.04.2021*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)