CarOnSale

Ford Galaxy Ghia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



11/2007	281.206km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Galaxy Ghia [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU4, Ghia, 2006 - 2008]	KATEGORIE Van
FIN WF0MXXGBWM7U21543	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 281.206km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2007	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 196g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Infotaimentdisplay ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstellfenster hinten
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Einstiegschienen vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitzheizung vorn
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Verglasung getönt
- Zusatzheizung
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Rußpartikelfilter
- Frontscheibe heizbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Check-Control-System
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Getriebe Automatik - Durashift 6 Tronic Typ: AWF 21 (6 Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Reifen-Reparaturkit
- Sicht-Paket
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Wegfahrsperre
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung, elektro-hydraulisch
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachkonsole mit 5 Staufächer + Zusatzspiegel für den Fondbereich
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Teppich
- Handbremshebelgriff Leder
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Batterie verstärkt
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Audio-DVD-Navigationssystem
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Metallic-Lackierung
- Vorbereitungs-Paket C für Mobiltelefon/Handy (inkl. Bluetooth-Schnittstelle)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Dachgepäckträger
- Gepäcksicherungsnetz
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Audiobedienung am Lenkrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale


CarOnSale





Schleifer
PKW An- und Verkauf
Autopflege
6








02.11.2007 8566 AET000130
M1 AF
WF0MXXGBWM7U21543 9
FORD
WA6
AZWA1M
7FCARG
Galaxy
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
83RII-05
98/69/EG III,B
Diesel
0002 0469 1997
7,2/8,2:138b.b.Anhängebetrieb*zul.Ges-Gew.d.Zuges max. 4255kg*ww.AHK ILEGTG*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*
2 1 96/4000 186
4820-4921 1884
1691-1807 1835
80
196 2505 2505
1255 1320
1255 1320
77 3000 70
1750 750 7
215/60R16 95U
215/60R16 95U
Grau 7
ø13*2001/116*0185*04
20.07.2007 K HD289790



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)