
CarOnSale

Mazda CX-5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



01/2016	200.140km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKEF91600459292	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.140km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 182.183km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2016	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	320 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Sitzbezüge verbaut;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2700 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM FLASH

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2001/116*0448
-JMZKEF91600459292-
2050 Kg
4050 Kg
1- 1115 Kg
2- 1035 Kg

CarOnSale

CarOnSale

Communication










CANCEL
RES
LIM
SET


INFO


OFF
AUTO
OFF



TCS
OFF
SET
i-stop
OFF







Navigation


MAZDA CX-5


EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für individuelle Fahrzeuge
mazda


12.01.2016
7118
AGB000182
M1
AC
JMZKEF91600459292
0
Mazda
GH
F91
60E
-
Mazda CX-5
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilmousine
715/2007/136/2014W
EURO6;W;P/C/; M, N1 I
Diesel
0002
36W0
2191
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*
2
1
110/450
4540-4555
1670-1710
-
88
119
2050
1115
1035
1115
1035
75
3375
2000
740
225/65R17 102V
225/65R17 102V
-
Braun
e1*2001/116*0448*24
17.08.2015
K
-


[redacted]
13.12.2022
GR354273
Mazda
GH
F91
60E
Mazda CX-5
MAZDA (J)
SOMILLMOUSELINE
BRAUN
2191
110 /4500
Diesel

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)