CarOnSale

Volkswagen ID.Buzz 210 kW Pro

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2024	26.242km	121 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ID.Buzz 210 kW Pro [DE - Bs5, Pro KR (HV-Batterie 79 kWh), 2024 - 2026]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZEB2SH000910	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 26.242km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 121 PS (89 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 25.536km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2024	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
0,4 h	8,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	685 µm ⚠	Beifahrertür	685 µm ⚠
Kotflügel vorne links	755 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	810 µm ⚠
Türe hinten links	575 µm ⚠	Türe hinten rechts	640 µm ⚠
Seitenteil hinten links	815 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	730 µm ⚠
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	505 µm ⚠		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 12,9 Zoll)
- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Pro
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links und rechts
- Außenspiegel schwarz unlackiert und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Bremsbelagverschleissanzeige
- DC / DC Wandler 3 kW
- Elektromotor 210 kW (cont. 89 kW)
- Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (Front Assist) inkl. Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2)
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage in Verbindung mit Onlinedienste
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- HV-Batterie 84 kWh brutto / 79 kWh netto
- Innenausstattung: Bedienelemente, Lenkrad und Einfassung Instrumente schwarz
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED (Gepäckraum)
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel abblendbar
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Klimaautomatik Climatronic (2-Zonen, Standklimatisierung)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (16 A, Mode 3)
- Lautsprecher (9)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Linkslenker
- Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Multifunktionskamera / Frontkamera
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) vorn
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2989 mm
- Radstand kurz
- Radvollabdeckungen schwarz / silber
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose)
- Schriftzug / Plakette D-Säule
- Seitenairbag, Kopfairbag und Center-Airbag vorn
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen innen
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, geteilt/klappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Laderaum
- Stoßfänger in Wagenfarbe

- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Vorbereitung Onlinedienste We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus) und Online-Update-Fähigkeit
- Wärmeschutzverglasung seitlich / hinten

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket inkl. Autom. Distanzregelung und Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe vorn und hinten
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Bordwerkzeug, Reifen-Reparaturkit und Wagenheber
- Lackierung: 2-Farben-Lackierung uni / Metallic
- Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung
- Rückfahrkamera
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















1.0°C
D / B
N
R
26242 km
19%
62 km





Auf Wiedersehen

VOLKSWAGEN AG
e1*2018/858*00164
WV2ZZZEB2SH000910
3000 kg
4200 kg
1 -1475 kg
2 -1590 kg
Typ EB
Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg
www.volkswagen.com
ECNA B003
2446060
0

CarOnSale


ID. BUZZ
CarOnSale


1.0 °C
8:57
Park Assist
Setup
22.0 CLIMA AUTO A/C
ECO


1.0 °C
8:58
Die Funktion "Navigation" ist nicht freigeschaltet.
Sie können die Funktion im Shop freischalten.
22.0 CLIMA AUTO A/C
ECO






















Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)