


Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW 5 Touring 540 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31GW070CW41670**	Laufleistung abgelesen:	**31321 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**17.10.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**22.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DMM**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 210 kW (286 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**FROZEN PURE GREY METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**10.2028 / 10.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/40/R20/99Y 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/40/R20/99Y 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/40/R20/99Y 4.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/40/R20/99Y 4.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
  Mild-Hybrid 223 kW (Motor 3,0 Ltr. - 223 kW)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Warndreieck
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)
- Innenausstattung Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- M Sport
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf

	• Sportsitze vorn • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

• Adaptives Fahrwerk Professional • Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz • Exterieur-Paket M Carbon • Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional • Innovations-Paket • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Metallic-Lackierung • Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz mit Steppung) • Sonnenschutzverglasung • Standheizung	• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Comfort-Paket • Exterieurumfänge Iconic Glow • Innenausstattung Interieurleisten M Dunkel-Silber / Carbon Fibre mit Silberfäden hochglänzend • LM-Felgen vorn/hinten 8,5x20 / 10x20 (Sternspeiche 938 M, Bicolor, Jetblack) • M Sport Pro Paket • Parkassistent-Paket Professional • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten • Sound-System Bowers & Wilkins • Travel-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.

	Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-**
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung
2.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
3.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren

	Bauteil	Schaden
6.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
7.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
8.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik

übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen




Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



1. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



1. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



2. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



2. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



3. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



3. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



4. Motorhaube

Steinschlag



5. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



6. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



7. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren