CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400

info@caronsale.de

www.caronsale.com



Audi A8

EZ 03/2003 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 287.914km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12*
Fahrzeug aufgenommen am: 04.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	**Typ/Verkaufsbezeichnung** A8 [DE - Lim4 4.2 quattro EU4, 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	**FIN** WAUZZZ4E43N006413	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 287.914km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Leder	**Leistung** 334 PS (246 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Unbekannt	
Hubraum 4.163 ccm	**Bordmappe** liegt nicht vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 03/2003	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Polen	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 290g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 12.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	470	Beifahrertür	730
Kotflügel vorne links	480	Kotflügel vorne rechts	480
Türe hinten links	600	Türe hinten rechts	710
Seitenteil hinten links	2000	Seitenteil hinten rechts	2000
Motorhaube	100	Heckklappe	620
Dach	430		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Schiebedach macht GeräuscheElektrische Heckklappe ohne FunktionTür hinten rechts öffnet nicht

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremskontrolle leuchtet ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Kontrolle leuchtet ; Luftfahrwerk ohne Funktion;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel hochglänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Komfortschaltung elektr. Fensterheber / Schiebedach
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Motor 4,2 Ltr. - 246 kW V8 40V
- Multi-Media-Interface MMI
- Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber Metallic
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn und hinten
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Abblendautomatik	• Bedienhörer für Telefonsystem
• CD-Wechsler im Handschuhfach	• Dachhimmel Stoff, schwarz
• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz	• Einparkhilfe vorn und hinten (APS)
• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)	• Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne vorn geteilt	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
• Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)	• Sender für Garagentoröffner (integriert)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Natur	• Sitzheizung vorn
• Sitzheizung vorn und hinten	• Sonnenschutzrollo Heckscheibe elektr. und Seitenscheiben mech.
• Sound-System BOSE	• Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)
• TV-Empfang (Tuner) analog	• Telefonsystem integriert
• Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)	• Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















PRNDS










WARNING
ATTENTION
AUDI AG
e1*2001/116*0198
WAUZZZ4E43N006413
2380 kg
4710 kg
1- 1290 kg
2- 1265 kg
Typ 4E EU4


CarOnSale






BOSE
Surround Sound
















B5
B2
Berlin
B96A
4.6km
B1
B96
Potsdam
B101
Nawi-Info
TP TMC 10:25
Cel podróży
ESP OFF
PASSENGER AIRBAG OFF




WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
4137883
4137883
4137883

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)