CarOnSale

Toyota Corolla Verso

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2005	214.305km	129 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corolla Verso	KATEGORIE Van
FIN NMTER16R40R044313	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 214.305km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 129 PS (95 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.794 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 184g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	175 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	205 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Start Knopf ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Kindersitz-System
- Kneairbag
- Motor 1,8 Ltr. - 95 kW 16V KAT
- Reserverad als Notrad
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Multifunktionsanzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: DARK GREY
- Antenne mechanisch
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenaufprallschutz
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























TOYOTA


1.05.2005 5048 087 0079 02 01 0095/06000 195
0200 4360 1770
MTER16R40R044313 5 1620 1430
184 002035 002035
01140 01140
01140 01140
083 072
OYOTA COROLLA VERSO 01300 0450 005
OYOTA MEM (B) 205/55R16 91V
ERSONENKRAFTWAGEN 205/55R16 91V
ESCHLOSSEN
Grau 7
URO 4 E11*2001/116*0222*02*
enzin 15.04.2005 K UA403011
001 0462 01794
U 18-20:L.BIS 4455,H.BIS 1855 U.ZU G:BIS 1485*WW.AHK
T.EGTG/ABE*


HU TÜV NORD
Vogelsbergkreis
Der Landrat
im Auftrag:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle, Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)