CarOnSale

Volkswagen Touran Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/2008	175.518km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	7

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Trendline [DE - Van5 1.4 TSI EU4, Trendline, 2006 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZ9W067885	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 175.518km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 7
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Edelstahl-Design
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SLATE GREY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Winter-Paket
- Lautsprecher (8)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZ9W067885
2170 kg
3670 kg
1- 1130 kg
2- 1100 kg
Typ 1T


CarOnSale


CarOnSale








(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 07.2028

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht können Sie mit Hilfe des o.a. QR-Codes über die Seite des KBA abrufen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00342034 B.Eng. Tobias Levy
Kfz-Sachverständigenbüro
Christian Zimmer
Gehrensteinstr. 43a
13053 Berlin
Tel: 033092734-0


Unterschrift/Stempel

Rechnung



01.12.2008 | 0603 | AIG00867 1
M1 | AC
WVGZZZ1TZ9W067885
VOLKSWAGEN, VW
1T
BMYAC
FA6FD62E0220GGS5N1
TOURAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers,bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220/EWG*2003/768/EG
EURO 4
Benzin
0001 | 0462 | 1390
D,1;1700,915,93,5TGIG,*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3670KG*FZG.8
EI WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.AN
H.BETR.F.TEMP.180 KM/H GEM.3.AEND.VO.2.S.AUSN.VO.2.STVO*HN.
AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.12.2008*

2 | 1 | 2303/5500
4407-4505 | 1794
1620-1694 | 1575
179 | 2170 | 2178
113d | 0100
1130 | 0100
77 | 3800 | 169
1500 | 0750 | 5
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
Grau | 7
e1*2001/116*0211*18
18.04.2008 | K | 0298863



Stadt Fürth
Kfz-Zulassungsbehörde
90744 Fürth
i.A.

ZBI 303822



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)