CarOnSale

Seat Arona Style

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2023	20.593km	90 PS	Erdgas/CNG	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arona Style [DE - SUV5 1.0 TGI EU6d, Style, (Facelift) 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKJ6PR090489	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 20.593km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Erdgas/CNG	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 11.493km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2023	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 103g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	205 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Dachfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kofferraumbeleuchtung
- Kombiinstrument digital (8 Zoll)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 66 kW TGI bivalent, Benzin / CNG
- Notrufsystem
- Radstand 2566 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- SEAT Media-System Touch Colour
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Frontkamera
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- 6 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Original Fahrzeug Farbe: ROJO EMOCION

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Winter-Paket
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dach andersfarbig lackiert
- Innenausstattung: Luftdüsen grau
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Sonderlackierung Emocion-Rot / Pure Rot
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SEAT, S.A.
e9*2007/46*3134
VSSZZZKJ6PR090489
1720 kg
870 kg
900 kg
TypKJ

CarOnSale



CarOnSale
Arona











Certificate of Conformity


K6612778

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)