CarOnSale

Renault Laguna II Grandtour Privilege

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2003	202.055km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Laguna II Grandtour Privilege	KATEGORIE Kombi
FIN VF1KG0M0528186785	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 202.055km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.783 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2003	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	150 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	150 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Ausstattungs-Niveau E3 (siehe Typenschild B-Säule)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Batterie 47 Ah
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Heckscheibe aufstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: PERLMUTT-SCHWARZ
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Türgriffe außen verchromt
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Zusatzsteckdose in Mittelkonsole

Sonderausstattung

- Getriebe 5-Gang
- Getriebe 5-Gang
- Motor 1,8 Ltr. - 88 kW KAT
- Park-Distance-Control (PDC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VF1KG0H0528186785

LAGUNA


CarOnSale

Bluetooth
trennen
XOMAX




LAGUNA




29.01.03 3004 150 00A0
01 0200
VF1KG0M0528186785 9
G
LAGUNA
RENAULT (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 3 UND D4
Benzin
0001 0453 1783
ZU G:BIS 1505*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2850KG*
2 01 88 /5750 200
4695 1772
1443 1390
184 1900 1900
1070 1070
1070 1070
80 71
1300 550 5
195/65R15 91H
SCHWARZ 97
e2*98/14*0206*15
21.11.02 K UJ892976



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Abdeckung Schloss fehlt



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Emblem fehlt



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fensterheber Vorne beide ohne Funktion