CarOnSale

Volvo C70 2.0 D Kinetic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2008	268.008km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C70 2.0 D Kinetic [DE - Cp/Ca2 2.0 D DPF EU4, Kinetic, 2007 - 2009]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN YV1MC75518J056044	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 268.008km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 262.600km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.11l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**50 µm** ⚠
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**65 µm**	Heckklappe	**75 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Motorschaden;;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrzeug ist stromlos, elektrische und technische Prüfung nicht möglich ;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter hinten
- Hardtop (Cabrio)
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verglasung getönt
- Zusatzheizung
- 6 Lautsprecher
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE
- Airbag Beifahrerseite
- Audio-Paket Performance Sound
- Außenspiegel Weitwinkel
- Bordcomputer
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrwerk komfortabel ausgelegt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Bauxit
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW Diesel KAT (1997 ccm)
- Reifen-Reparaturset
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Überschlag-Schutzsystem
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebel Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türsicherungssystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio mit CD-/DVD-Player
- Innenraumfilter: Multifilter

Sonderausstattung

- Sitzheizung vorn
- Textilfussmatten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CarOnSale








CRUISE







BETRIEBSANLEITUNG


BETRIEBSANLEITUNG


BETRIEBSANLEITUNG


VOLVO
EWG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO
Volvo Car Corporation


VOLVO
VOLVO


18.03.2008 9101 AGC00005 2
VOLVO
MC75
MC7551
C70
VOLVO (S)
F2.Z.PERS.BRF.B. 8 SPL.
KABRIO-LIMOUSINE
DIESEL
EURO 4
STUFE PM5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM DER EMISSIONSKLASSE: 1
8.03.2008*


VOLVO (S)
9101
AGC00005
DEKRA
LANDRATSAMT ROSENHEIM
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
EIDSTRASSE 7
83022 ROSENHEIM


VOLVO

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Wassereintritt)