CarOnSale

# Mitsubishi Outlander Diamant Edition 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 29*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| 06/2015 | 141.586km | LEISTUNG<br>150 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mitsubishi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Outlander Diamant Edition 4WD [DE - SUV5 2.2 DI-D EU5, Diamant Edition 4WD, 2014 - 2015] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>JMBXJGF6WEZD02416 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>141.586km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>2.268 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2015 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>121g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.1l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ⚠ 4 mm<br>Reifen porös, Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 6 mm<br>Kratzer | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **85 µm** | Beifahrertür | **80 µm** |
| Kotflügel vorne links | **85 µm** | Kotflügel vorne rechts | **85 µm** |
| Türe hinten links | **80 µm** | Türe hinten rechts | **80 µm** |
| Seitenteil hinten links | **85 µm** | Seitenteil hinten rechts | **100 µm** |
| Motorhaube | **95 µm** | Heckklappe | **90 µm** |
| Dach | **75 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen verstellbar
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW DI-D KAT
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2670 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Tagfahrlicht
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Lenkrad (Leder)
- Regensensor
- Heckscheibe abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: AMETHYST BLACK

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















MITSUBISHI MOTORS CORPORATION




KOMBI-TASCHE


15.06.15
M1
JMBXUGF8WEZ002416
MITSUBISHI
CW0
GF62I
ABCCA6A5AAAA
Mitsubishi Outlander
MITSUBISHI (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
T15/2007*195/2013J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002
35J0
2268
225/55R18 97H
225/55R18 97H
SCHWARZ
08.08.14
EM437638
b.Anhängebetrieb*


DEKRA
nächste HU
Aug 2022
DEKRA
nächste HU
Sep 2024
DEKRA
nächste HU
Aug 2026
DEX69734
Altmarkkreis Salzwedel
Der Landrat
im Auftrag





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Kratzer)




- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Delle)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)




- Heckklappe (Delle, Kratzer)




- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)




- Heckklappe (Delle, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Verschleiß, Ohne Funktion)



- Innenraum (Verschleiß, Ohne Funktion)