
CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 400 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	121.673km	330 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 400 d 4Matic [DE - SUC5 GLC 400 d EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2019 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2533231F774612	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.673km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 330 PS (243 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.229km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 198g/km (WLTP) 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (WLTP) 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Dämpfer Motorhaube verschlissen; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Radstand 2873 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- CD-Laufwerk
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Sport-Fahrwerk
- Sport Direktlenkung

Sonderausstattung

- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Digitales Instrumenten-Display
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Keyless-Go-Paket
- Lackierung: designo magno
- Park-Paket High-End
- Sitzheizung hinten
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Innenhimmel schwarz
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Komfort-Paket
- Infotainment-Paket Advanced
- Media-Display
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Unterfahrschutz (Schwarz)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket High-End
- Infotainment-Paket High-End
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Licht-Paket High-End
- PRE-SAFE-System
- Spiegel-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitz-Komfort-Paket
- Konnektivität-Paket
- Park-Paket Advanced
- Kraftstofftank: vergrößert
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Autonomer Bremseingriff
- Konnektivität-Paket
- Media-Display
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- AMG-Line Interieur
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Komfort-Paket Advanced
- Night-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Surround-System Burmester
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sportsitze vorn
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Vorrüstung Digitales Radio
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Smartphone integriert
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Sitzheizung vorn
- Intelligent Light System LED
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























MERCEDES-BENZ AG
e1*2001/116*0480
W1N2533231F774612
2585 kg
5185 kg
1- 1245 kg
2- 1340 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale


STOP

16°C

MULTIBEAM LED

























Mercedes-Benz
GLC Coupé


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0929125848
0454509
FR131461






WIN2533231E7746 12
MERCEDES-BENZ
GLC 400 D 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Schräghecklimousine
EURO6;WLTP;AM;PI/CI;M,N1
Diesel
GM128370


Landkreis Zwickau
Zulassungsbehörde
08056 Zwickau



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)