CarOnSale

Seat Alhambra Style

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	243.784km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Alhambra Style [AT - Van5 1.4 TSI EU5, Style, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN VSSZZZ7NZEV513183	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 243.784km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 235.797km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	80 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem SEAT Sound-System 2.0
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Textilfussmatten
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stoßfänger lackiert
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Original Fahrzeug Farbe: "candy" weiss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Vulcano
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellvariante CO2-optimiert (Ecomotive)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links

Sonderausstattung

- Doppelklimaanlage (Climatronic)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Winter-Paket 1
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- 2 Zusatzsitze (7 Sitze)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Rückfahrkamera
- Sonderlackierung Weiß
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Seat S. A.
e1*2007/46*0402
VSSZZZ7NZEV513183
2480 kg
4310 kg
1- 1220 kg
2- 1310 kg
Typ 7N








Fahrweg kontrollieren!
Optionen







Datenauszug


BOSCH
Service




Abgemeldet am:
- 5. Nov. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)