CarOnSale

Hyundai i20 Classic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2013	231.054km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i20 Classic [DE - LimS5 1.2 EU5, Classic, 2012 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN NLHBA51BADZ216619	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 231.054km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 128.454km	LETZTER SERVICE AM 03/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe innen verchromt
- Zentralverriegelung
- 4 Lautsprecher
- Aktive Kopfstützen vorn
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 16V KAT
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Traktionskontrolle (TCS)
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
e11*2007/46*0129
WLHBA51BADZ216619
I20 L
P/C
1515 kg
2365 kg
820 kg
820 kg


CarOnSale









PASAPORT SERVICE
EVIDENȚA VERIFICĂRI ANUALE ANTICOROZIUNE
HYUNDAI
VERIFICARE ANTICOROZIUNE (6 ani)


HYUNDAI
SERVICII INTRETINERE
SERVICII INTRETINERE




HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificate CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
№ 1626920






05.06.2013 5984 AA5000014
M1 AF
NLHBA51BAD2216619 8
HYUNDAI
P5T
F5P71
M51AZ1
I20
HYUNDAI (TR)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*566/2011J
EURO5;J;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 3530 1248
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.06.2013*
2 1 63/6000 168
3995 - - 1710 - -
1490 - - 1045 - 1158
- 50 -
114 1515 1515
820 820 -
820 820 -
79 3750 73
850 450 5 -
175/70R14 84T
175/70R14 84T
BLAU - 5 -
e11*2007/46*0129*03
30.03.2012 A HB751608


Landratsamt Hohenlohekreis
74653 Künzelsau


HB751608

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)