CarOnSale

Mercedes-Benz GLA 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2016	142.268km	156 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLA 200 [DE - SUV5 GLA 200 EU6, AMG Line, 2013 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1569431J182193	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.268km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 138.019km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fußmatten Teppich / Rips
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Radstand 2699 mm
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sportsitze vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sport Direktlenkung
- Aktive Motorhaube
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenhimmel Stoff
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Sitz-Komfort-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Fahrdynamik-Paket
- Frontscheibe Verbundglas
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS - UNILACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Klima-Komfort-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Federung für grosse Bodenfreiheit (Off-Road Fahrwerk)
- Licht- und Sicht-Paket
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Innenhimmel schwarz
- Night-Paket
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Klimaautomatik (Thermotronik)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















12.0 °C
10:03





DAIMLER AG
Mercedes-Benz

CarOnSale




Gesamtes Umfeld beachten!
zurück



10:03
TMC
Oslo
Helsinki
Riga
København
London
Berlin
Wien
Bern
Beograd
Madrid
Roma
Tirane
500km
50m
5km
500km




STOP






15.01.2016 1313 DXN001565
M1 AC
WDC1569431J162193 5
MERCEDES-BENZ
245.G
274HG2
HZAA8502
GLA 200
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PMCt; M, N1 I
Benzin
0001 38W0 1595
F.1/F.2:1930 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:985 B.ANH.BETR.*WW.AHK LT.E
GTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN
.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100.KMH GEM.5.AEND.VO.Z.9.AU
SN.VO.Z.STVZ AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 15.01.2
016*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.01.2016*
2 1 115/5300 215
4465 1804
1535 1395
75
138 1920 1920
990 930
990 930
75 3750 72
1400 695 5
215/55 R18 99H XL M+S
215/55 R18 99H XL M+S
WEISS 0
e1*2001/116*0470*13
06.01.2015 K FM859551



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)