CarOnSale

Peugeot 208 GTi

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



10/2016	136.630km	LEISTUNG 208 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 208 GTi [DE - LimS3 1.6 16V THP 208 EU6, GTi, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3CA5GRMGW029904	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.630km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 208 PS (153 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.208km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Zwei Felgen korrodiert und mit Lackschaden;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Chromblende
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Fußmatten
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kotflügelverbreiterung
- Kühlergrill (Ausführung: GTI) Heckzierleiste verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 153 kW 16V THP
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zierleiste Stoßfänger verchromt
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VF3CASGRMGH029904

CarOnSale











GTi

AUTO
A/C
LO
15



SET/+
SET/−
CRUISE

6°C
BAYERN 3
10:52
OSLO
BELFAST
BERLIN
SKOPJE
SRC
MENU
Sichtbare Satelliten:
19

6°C
BAYERN 3
10:52
Sichtbare Satelliten:
19


FUEL




WARTUNGSNACHWEIS



WARTUNGSNACHWEIS


WARTUNGSNACHWEIS













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)