

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Join

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NZJW433635
Kilometerstand: 81.589 km
Erstzulassung: 05.07.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe














PIRELLI








80540


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZ5NZJW433635
Inspektion in 25200 km oder 234 Tagen
Ölwechsel-Service
in 25200 km oder 599 Tagen
22.0
22.0


Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Join

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NZJW433635
Kilometerstand: 81.589 km
Erstzulassung: 05.07.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Tür vorne links - SmartRepair



Kotflügel vorne rechts - Lackieren



Kotflügel vorne links - Lackieren



Stoßfänger hinten - Ladekante komplett



Stoßfänger hinten - Ladekante komplett



Motorhaube - SmartRepair

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Join

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NZJW433635
Kilometerstand: 81.589 km
Erstzulassung: 05.07.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Scheinwerfer v.r Wertminderung

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller: Volkswagen		Typ: Tiguan Join			Modell: 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Join, ..			
VIN: WVGZZZ5NZJW433635		Aufbau: Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen: 5	Antriebsart: Frontantrieb	KBA-Schlüssel: 0603/BYZ	
Kennzeichen:	Erstzulassung: 05.07.2018	Halter lt. Zulbesch. II: k. A.	Halter lt. Kunde: 2	Leistung (kW): 92 kW	Anzahl Zylinder: 4	Hubraum (ccm): 1395	HU: 06/27	
Gesamtfahrl. lt. Halter: 81.200 km	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 81.589 km	max. km-Stand bei Übergabe: 83.840 km			Raucherfahrzeug: nein	letzter KD am: 05/26	Letzter KD (km): 75.690 km	
Farbe: Titanium Beige Metallic	Lackierung: metallic				Reimport: nein	nächster KD am: k. A.	nächster KD (km): 25.000 km	
Scheckheft: Digital - vollständig (Vertragswerkstatt)	Scheckheft Bemerkung:							
Polster: Sitzbezüge für Sondermodell	Polsterfarbe: Titanschwarz	Getriebe: Getriebe 6-Gang						
Ehemalige Nutzung: Mietwagen	Eigentum des Kunden: ja							

Antrieb & Energie

Kraftstoff: Superbenzin	Schadstoffklasse: Euro 6	CO_2-Emission (g/km): 137 (NEFZ)	Energieeffizienzklasse: B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel	Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktive Frontklappe	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand	Audiosystem Composition Media (Touchscree..
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel konvex, rechts
Außenspiegel lackiert	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bremsassistent	Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spie..	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachreling silber	Doppeltonhorn	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Einparkhilfe hinten	Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisieru..	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..
Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (..	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil
Fußraumbeleuchtung vorn	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 6-Gang	Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A..
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..
Karosserie: 4-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED	Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne..
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	Knieairbag Fahrerseite	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstützen vorn	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..
Leuchtweitenregelung	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	Navigationsmodul Discover Media (für Audios..	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket	Parkbremse elektrisch
Radstand 2677 mm	Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar	Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklap..
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor
Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitzbezug / Polsterung: Velours
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Komfortsitze vorn	Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Wärmeschutzverglasung grün getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..
Wegfahrsperre (elektronisch)	Winter-Paket	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Ambiente-Paket	Anhängerkupplung schwenkbar	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
Gepäckraumboden höhenverstellbar	LM-Felgen 7x17 (Woodstock, schwarz, glanzg..	Metallic-Lackierung
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifendruck-Kontrollsystem	Spiegel-Paket

Sondermodellpaket:

Sondermodell Join

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 20.10.2026
- Gültig bis 83840 km

Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen.

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Kotflügel vorne: Kotflügel Beifahrerseite wegen Kratzer getauscht (0,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €


Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand	
	Kotflügel vorne links - Lackieren (1) Kotflügel vorne rechts - Lackieren Motorhaube - SmartRepair Stoßfänger hinten - Ladekante komplett Stoßfänger hinten - Ladekante komplett (2) Tür vorne links - Delle entfernen Tür vorne links - SmartRepair Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
zu (1): Andere Seite; zu (2): 2. stelle;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand	
Zwischensumme	**0,00 €**

Fehlteile und Dienstleistungen	
Zwischensumme	**0,00 €**

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 215/65/17	VL 5,00 mm (Pirelli)	VR 5,00 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten 215/65/17	HL 5,00 mm (Pirelli)	HR 5,00 mm (Pirelli)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Kotflügel vorne: Kotflügel Beifahrerseite wegen Kratzer getauscht (0,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
81.200 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Join

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NZJW433635
Kilometerstand: 81.589 km
Erstzulassung: 05.07.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Tür vorne links - SmartRepair



Kotflügel vorne rechts - Lackieren



Kotflügel vorne links - Lackieren



Stoßfänger hinten - Ladekante komplett



Stoßfänger hinten - Ladekante komplett



Motorhaube - SmartRepair

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Join

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NZJW433635
Kilometerstand: 81.589 km
Erstzulassung: 05.07.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Scheinwerfer v.r Wertminderung