CarOnSale

Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



07/2011	104.687km	LEISTUNG 235 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Alfa Romeo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Giulietta Quadrifoglio Verde [DE - LimS5 1.8 TBI 16V EU5, Quadrifoglio Verde, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZAR94000007094778	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.687km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 235 PS (173 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.742 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.598km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Die Felgen haben Korrosion, Kratzer und Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio-Basisanlage mit CD und MP3
- Auspuffendrohr verchromt
- Außenspiegel Aluminium-Optik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer / Check-Control
- Bremsanlage: Brembo
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Elektron. Differentialsperre (Q2)
- Fahrassistenz-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fahrdynamik-System
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler Wagenfarbe
- Innenausstattung: Interieurleisten / Mittelkonsole Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS)
- Lenkrad (Sport/Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,8 Ltr. - 173 kW Turbo KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Multi-Funktions-Display
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Pastell-Lackierung
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Luftdüsen im Fond
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Getränkehalter hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Original Fahrzeug Farbe: NERO PROFONDO/LUXOR/KYALAMI

Sonderausstattung

- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Blue & Me Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung und USB-Anschluss
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Mittelarmlehne vorn
- Sicht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder , Venere, mit Farbnaht Rot
- Sitzheizung vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Frontscheibe infrarot-reflektierend
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Geruchssensor (außen)
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
MOTORE-ENGINE
VERSION

CarOnSale

CarOnSale


SRC
OK
MENU


OFF
ON









CarOnSale


Giulietta
CarOnSale



Alfa Romeo







WARTUNGSNACHWEISE


Giulietta
Giulietta







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)