CarOnSale

Mercedes-Benz A 250 e

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2021	30.821km	160 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 250 e [DE - LimS5 A 250 e EU6d, Progressive, 2019 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K1770861J331692	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 30.821km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.871km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 31g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Licht- und Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Innenausstattung: Zierteile Carbon
- Komfortsitze vorn
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU

Sonderausstattung

- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multibeam LED
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Public-Charging-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Ausstattungs-Paket: Business
- Innenhimmel schwarz
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Laderaum-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Park-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Vorrüstung car sharing
- Konnektivität-Paket
- Smartphone integriert
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
WIK1770861331692
2155 kg
3840 kg
1145 kg
1060 kg

CarOnSale


CarOnSale




Hinten


Hannover
Magdeb
Celle
Leipzig













Mercedes-Benz


07.10.2021 2222 AJP000376
M1 AC
W1K1770861J331682 7
MERCEDES-BENZ
F2A
X28QT2
HZAA051A
A 250 E
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP,AP,P/CI, M, N1 i
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36AP 1332
7.2/6.2-+90 B.ANH.BETR.*O.1.1800 BIS 8% STEIG *BATTERIEKAPAZ
ITAET:10.8KWH*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SP
EZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H OEM.S.AEND
VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*
GRAU/-
e1*2007/46*1829*14
22.04.2021 K GF713581


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)