CarOnSale

Opel Cascada Innovation ecoFlex

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



07/2019	66.570km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cascada Innovation ecoFlex [DE - Ca2 1.6 Turbo EU6d-T, Innovation Start/Stop, 2018 - 2019]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN W0VWT3D68KG379234	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.570km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 33.772km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 176g/km (WLTP) 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP) 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter
- Hinterachse Ausführung: Wattstrebe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtzuführer elektrisch
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V SIDI Turbo
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Verdeckbetätigung elektrisch mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innovation Ecoflex
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Textilfussmatten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Lenkrad heizbar
- Rückfahrkamera
- Windschott
- USB-Schnittstelle
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Farbdisplay (CID)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e4*2007/46*0204
W0VWT3D68KG379234
2150
3525
1-1150
2-1010
Z 22Y TAJT
100 kW

CarOnSale

CarOnSale























Rechnung


Servicebestätigung
JUNI 2022
JUNI 2024



Servicebestätigung
JUNI 2021



OPEL
CASCADA
CASCADA


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)