CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d Avantgarde Advanced

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2025	20.330km	197 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d Avantgarde Advanced [DE - Lim4 E 220 d EU6e, Avantgarde Advanced, 2024 - 2026]	KATEGORIE Limousine
FIN W1KLF0EB3TA206861	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 20.330km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.319km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 141g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket USB
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Motorhaube mit Powerdome
- PRE-SAFE-System
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Servolenkung
- Advanced
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Digitales Instrumenten-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenhimmel Stoff
- Kommunikationsmodul Ramses (5G)
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)
- Multimediasystem MBUX (Premium)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Zentral-Display (OLED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Ambiente-Beleuchtung
- Avantgarde Interieur
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: GRAFITGRAU - METALLICLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Smartphone integriert
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control

Sonderausstattung

- Lenkrad heizbar
- Panorama-Schiebedach
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Winter-Paket
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket Plus 19"

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1KLF0EB3TA206861
2530 kg
4730 kg
1210 kg
1370 kg

CarOnSale









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)




- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)