CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



03/2012	251.025km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU5, quattro, 2011 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G4CN141893	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 251.025km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 236.722km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
Kratzer	Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Ruckelt beim schalten,;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

ACC und Spurhalteassistent ohne Funktion, Kamera ohne Funktion

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer integriert
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech.
- TV-Empfang (Tuner) analog und/oder digital / Radioempfang digital
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Dachkantenspoiler S-line
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Heckleuchten LED
- Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus
- CD-Wechsler
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfortsitze vorn inkl. Memory
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Rückfahrkamera
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona
- Sound-System BOSE
- Türarmlehnen beledert
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audi music interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Seitenairbag hinten
- Sitzheizung vorn und hinten
- Standheizung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- TV-Empfang (Tuner) analog und/oder digital

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
e1*2007/46*0436
WAUZZZ4G4CN141893
2420 kg
4500 kg
1 - 1235 kg
2 - 1330 kg
Typ 4G
EU5

CarOnSale

CarOnSale



















Tour
Reykjavik
Stockholm
London
Kyiv
Wien
Madrid
Roma
Info
800 km
15 m
Zielführung
10:34
Einstellungen


Audi Serviceplan
Deutschland




Nachweise
Service-Nachweise








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Sonnenschutz fährt nicht ein