Renault

RENAULT TRAFIC KASTEN (06.2014->) L2H1 3,0T KOMFORT MOTOR 2,0 LTR. - 110 KW BLUE DCI DIESEL FAP KAT KASTEN STANDARD

VIN: VF1FL000075796701



Beschreibung

	Datum Erstzulassung	Laufleistung
	17/11/2025	43334 km
Farbe	**Modelle-Jahr**	**Polster**
GLETSCHERWEISS	2023	-
Anzahl der Türen	**Anzahl der Sitze**	**Generation**
4	3	-
Karosserietyp	**Hubraum**	**Getriebe**
Van	1997	Automatisch
Motortyp	**Kraftstoff**	**Anzahl Gänge**
Verbrennung	Diesel	9
Antriebsstrang	**Max. Leistung**	
Vorderradantrieb (FWD)	110 KW	

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Nothilfekit Komplett / -	Fehlt	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



004	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Delle	Ersetzen






005	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen



006	Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts	Nicht konform	Reparieren





Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Bordmappe
- [ ] Reifenreparatur-Kit komplett
- [ ] Serviceheft

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	215/65/16 109 C Ganzjahresreifen - Selbstdichtend	6 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	215/65/16 109 C Ganzjahresreifen - Selbstdichtend	6 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	215/65/16 109 C Ganzjahresreifen - Selbstdichtend	6 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	215/65/16 109 C Ganzjahresreifen - Selbstdichtend	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation


Spare Tyre


Vin



Sonstige


Sonstige


Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Bordmappe / - / Fehlt



Serviceheft / - / Fehlt



Nothilfekit Komplett / - / Fehlt



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Nicht konform



Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Nicht konform



Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Nicht konform

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.