CarOnSale

# Skoda Octavia Scout 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2016 | 127.215km | 150 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Skoda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Octavia Scout 4x4 [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6, Scout 4x4 Green tec, 2014 - 2016] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>TMBLJ7NE6G0181543 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>127.215km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>124.097km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 02/2016 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>125g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **120 µm** | Beifahrertür | **120 µm** |
| Kotflügel vorne links | **110 µm** | Kotflügel vorne rechts | **100 µm** |
| Türe hinten links | **120 µm** | Türe hinten rechts | **120 µm** |
| Seitenteil hinten links | **110 µm** | Seitenteil hinten rechts | **100 µm** |
| Motorhaube | **130 µm** | Heckklappe | **110 µm** |
| Dach | **110 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Tiergeruch; Raucherfahrzeug; Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: „Thermofenster“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; „Höhenkorrektur“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, „Taxischaltung“ zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Brillenfach
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopfstützen hinten
- Leseleuchte
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CERVENA RIO/RIO ROT
- Schlechtwege-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt
- Sitzheizung vorn
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifen-Reparaturkit
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türen mit Warnleuchte
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Maxi-DOT Display
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Bremsenergierückgewinnung
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelkonsole
- Multifunktionsanzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)

## Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Leuchtweitenregelung
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung hinten
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Paket Bolero
- Radioempfang digital (DAB)
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Kurvenlicht
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Wendematte Gepäckraum
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























*TMBLJ7NE6G0181543*

CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ANTENNE
SETUP
SOUND
CAR
MENU
FM


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!
SETUP
SOUND
CAR
MENU
AUTO


SCOUT




HIGH
LOW
INT
OFF
1x
OFF




RES/+
ON CANCEL
OFF
SET/-
1x


0
AUTO








20.0
20.0
OFF
MENU
SYNC
AUTO
A/C


BEDIENUNGSANLEITUNG
POMOC NA CESTÁCH
HILFE UNTERWEGS
HELP ON THE ROAD
BETRIEBSANLEITUNG



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)




- Heckklappe (Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Verformung)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Verformung)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Verformung)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Verformung)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)