CarOnSale

# Ford Kuga Titanium

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2014 | 218.586km | 140 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Kuga Titanium [AT - SUV5 2.0 TDCi EU5, Titanium 4x4, 2012 - 2014] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WF0AXXWPMAEU14422 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>218.586km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>07/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.997 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>207.822km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 07/2014 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>159g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.1l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

Reifenschäden: Kratzer

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 140 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 150 µm | Seitenteil hinten rechts | 150 µm |
| Motorhaube | 140 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 6 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Überrollschutzsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie verstärkt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent (Ford Emergency Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 2690 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Verglasung getönt
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizer für Dieselmotor

## Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Easy-Driver-Paket plus
- Fußmatten Teppich
- Reserverad als Notrad
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Winter-Paket
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Style-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling silber
- Frontscheibe heizbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























WF0AXXWPMAEU14422

CarOnSale





Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
FORSTINGER


JAGERSBERGER
JAGERSBERGER




12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
29
30
REPUBLIK OSTERREICH




A7 Nationaler Code 195938
J Klasse / Fahrzeugart M1/Personenkraftwagen
D1 Marke FORD
D3 Handelsbezeichnung KUGA TITANIUM 4WD 2,0D
D2 Typ/Variante/Version DM2UFMA2A/5RMADD
A22 Anzahl der Voreintragungen 1
A21 Anlage
Der/Die Datenerfassung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Undicht



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Undicht



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)